

## ARKITEKTURBUNDET MÅLERI KONSERVATOR HERMAN ANDERSSON AB

Referensprojekten omfattar konservering och konsultuppdrag gällande **arkitekturbundet måleri på trä-, textil- och pappersmaterial. Kyrkligt och profant.**

Objekt i Skåne där inte annat anges.

Referenslistan inkluderar tidiga projekt utförda av Herman Andersson i enskild firma eller som anställd.

**2016**


### **Gården Ryd 12:4 Mörbylånga, Öland**

Program för konservering av väggmålningar från två delar av 1800-talet. Målningar av Jöns Larsson från ca 1870 och målningar av Nils Jonsson från ca 1830-40.

**2014**

### **Augerums herrgård- Stora Huset, Blekinge**

Förundersökning och projektering för konservering av väggmålningar på duk i två salonger och i "Herrns förmak". Målningar från ca 1815-20. Statligt Byggnadsminne.



Augerums gård. Del av salong kallad Stora matsalen.

**2014**

### **Sölvesborgs Tingshus**

Undersökning av Gunnar Asplunds originala färgsättning av tingssalens fasta inredning. Statligt Byggnadsminne.



Konservator Anna Flarup undersöker balusterdockornas underliggande polykromi med hjälp av digital mikroskopi.

2012

**Hemmingsmåla, Olofström Blekinge**

Konsivering av Bengt Nordenbergs väggmålningar på papper i sal och två kammare. Utförda 1863.



Hemmingsmåla. Salens sydsida.

2012

**Kronovalls slott**

Konsivering och restaurering av empireinredning och panorama-tapeter i kabinettet samt konsivering och restaurering av takmålning på duk och ådringsmålning i blå matsalen. Uppdragsgivare Riddarhuset.



Kronovalls slott. Arbete med taket i blå matsalen.

2010

**Erikstorp, Olofström, Blekinge**

Konsivering av väggmålningar på timmer och papp i hall och väggmålningar på papp i sal. Salsmålningarna utförda 1872 av Måns Jönsson – kallad Olle Montanus i Strindbergs roman Röda rummet.



Erikstorp, salen.

2010

### Kalmar slott

Skadedokumentation och projektering för konservering av kassetaket i Gyllene salen. Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk.



Kalmar slott. Gyllene salens kassetak undersöks.

2008

### Uråsa kyrka, Småland.

Konservering av vävspänd takmålning i oljeteknik från 1800-talets senare hälft.



Uråsa kyrka, detalj av takmålning.

2008

### Mörrums kyrka, Blekinge

Konservering av pappspänd takmålning i limfärgsteknik. Utförd av Svante Thulin 1897-98.



Mörrums kyrka

2008

**Jäts gamla kyrka, Småland**

Konservering av lokala delar av limfäragsdekoration från 1700-talet på träpanel.



Jäts gamla kyrka

2008

**Granhults kyrka, Småland**

Konservering av tak- och väggmålningar på väggtimmer och takplank i vapenhus, långhus, kor och sakristia.



Granhults kyrka, sakristians målningar under konservering.

2007

**Chapmanbostället, Karlskrona**

Undersökning av ytor under spännpapp i Byggnaden uppförd 1781-82. Uppdragsgivare Fortifikationsverket.

2007

**Bäckaskogs slott**

Färgarkeologisk undersökning av paradmatsalen på Bäckaskogs slott. Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk.



Bäckaskogs slott. Färgtrappa på dörrfoder.

2007

**Bäckaskogs slott**

Antikvarisk medverkan vid ändring av invändiga ytskikt i Paradvåningen. Uppdragsgivare Riksantikvarieämbetet.

2007

**Jätsberg, Småland**

Konservering av "Revolutionstapeten" från 1830-talet samt integrerad limfärgsdekoration på papper. Herrgården är Statligt byggnadsminne.



Jätsbergstapeten under konservering.

2007

**Bäckaskogs slott**

Konservering av dekorationsmålningar i Stora Blomsterrummet och i Lilla Blomstrerummet i Paradvåningen. Temperateknik på papper. Från 1800-talets mitt.

Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk.



Bäckaskogs slott. Stora Blomsterrummet

2006

**Chapmanbostället, Karlskrona**

Färgarkeologisk undersökning på träpanelade tak- och väggytor i bibliotek. Byggnaden uppförd 1781-82.

Uppdragsgivare Fortifikationsverket.




Chapmanbostället. Parti med undersökt skiktföljd på träpanel.

2005

### Hyby kyrka

Konsivering och restaurering av mittskeppets och sidoskeppens tak och takstolsdekorationer. Tempera på trä. Från 1877.




Hyby kyrka

2003

### Marielunds Gärd, Nättraby, Blekinge

Limfärgsdekorationer på papp utförda av Svante Thulin. Ca 1885.



Marielunds gård. Detalj av taket i galleriet.

2000

### Kronovalls slott

Konsivering av empiresalongens inredning i trä - med förgyllda dekorationer i bl.a. pilasterstycken och dörröverstycken. Uppdragsgivare Riddarhuset.



Kronovalls slott. Empiresalongen.

- 1999** **Kristianopels kyrka, Blekinge**  
 Konservering av korväggens dekorationsmålning. Utförd 1837 i limfärgsteknik på stående plankvägg.
- 1999** **Drottningkärs kastell, Aspö, Karlskrona**  
 Friläggning, konservering och restaurering av rokokodekoration med väggfält på träpanel.  
 Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk.
- 1999** **Kvarteret Kommendanten, Kristianstad**  
 Konservering och restaurering av väggmålningens fragment från 16 - 1700-talet. I temperateknik på bålverkstimmer.
- 1999** **Makrilla 2:1, Eringsboda, Blekinge**  
 Sal med väggfält i limfärgsteknik på lumpapp med bildframställningar i kurbitsstil utförda på 1820-talet. Konservering och restaurering.



Två av salens sammanlagt tio bildfält.

- 1998** **Skärva, Nättraby, Blekinge.**  
 Af Chapmans sommarresidens Skärva. Rekonstruktion av exteriör frismålning efter CA Ehrensvärd på lusthuset "templet" från 1793.  
 Konservering av originalfrisen för bevarande på Blekinge Museum.  
 Konservering av dekorationen i tympanon.



Skärva, "templet".

1997

### Ljungby kyrka, Småland

Konsivering av korets och långhusets takmålning på träpanel ,utförd av Alf Munthe 1926.



Ljungby kyrka

1997

### Hovdala slott

Konsivering av panoramatapeten i salen från ca 1830. Med samtida kompletteringar i limfärgsteknik. Uppdragsgivare Statens fastighetsverk.



Hovdala. Detalj av panoramatapeten.

1997

### Cedergrenska gården, Åhus

Väggmålningar i rokokostil på timmer och papper. Datering ca 1770.

1995

### Emmeryd 3:7, Fridlevstad, Blekinge

Konsivering av tak- och väggmålningar i oljeteknik på papp. Utförda av Gustav Adolf Wehlin 1888.

1992-94

### Ystad Teater

Konsivering och restaurering av beklädnad till salongens läktare och loger. Olja och förgyllning på träkonstruktioner. Konsivering och restaurering av salongstakets rundlar med temperamålningar på papper.





Ystad Teater. Under arbetet med läktar- och logebeklädnaden.

1990

**Skottorp slott, Halland**

Konsivering av dekorationsmåleri från empiretiden. Fris och väggfält oljeteknik på papper. Bröstning och dörrar oljeteknik på trä.



Skottorp. Parti av övre trapphallen.

1990

**Göksjöholm, Blekinge**

Konsivering av dekorationsmålningar utförda av Petter Gustav Pettersson ca 1860.



Göksjöholm. Detalj av salens bröstning.

- 1988** **Vilshults medborgarhus, Olofström**  
Väggmålningar på duk utförda av Oskar Wickström 1955.
- 1988** **Rådhuset och stadshuset, Sölvesborg, Blekinge**  
Flytt av Gunnar Torhamns väggmålning på duk från gamla rådhuset till nya stadshuset.
- 1987** **Bäckaskogs slott**  
Mindre konserveringsarbeten på paradvåningens ytskikt.  
Beställare Domänverket.
- 1986** **Kulturen, Lund**  
Karl XII:s rum i Borgarhuset. Konservering av väggmålningar från 1600-talets slut. Bildframställningar i oljeteknik på väv.
- 1985** **Näbbebodagården, Olofström, Blekinge**  
Konservering av väggmålningar i salen. i oljeteknik på pappmaterial utförda av Carl Strömberg på 1830-talet.
- 1985** **Kv Bergsslagen, Ronneby, Blekinge**  
F.d. tingssal. Konservering och partiell rekonstruktion av väggmålningar i temperateknik på timmer. Datering ca 1750.



Kv. Bergsslagen Ronneby

- 1984** **Stensnäs, Blekinge**  
Konservering av målningar i ursprungliga herrgårdens flygelbyggnader.  
Väggmålningar från 1800-talets andra hälft. Oljemåleri på duk.
- 1983** **Chapmanbostället, Karlskrona.**  
Färgarkeologisk undersökning på snickerier och papp- och vävspända väggfält i tre salar.
- 1982** **Hedmanska huset, Lilla Torg Malmö.**  
Konservering av väggmålningar från 1700-talet på stående plank i "Bagers skalderum".
- 1977** **Liarumsgården, Sätaröd, Kristianstad**  
Konservering av väggmålningar på papper. Ca 1900.  
Anställd av konservator Våga Lindell-Andersson.

**1976**

**Kungshuset, Åhus.**

Konservering av talkmålning på träpanel i 1600-talshuset.

Anställd av konservator Våga Lindell-Andersson.

*Konservator Herman Andersson AB*

*Betaniavägen 14*

*298 31 TOLLARP*

*Tel 070-6531244*

*herman.andersson@telia.com*

[www.hermanandersson.se](http://www.hermanandersson.se)